



АКТ

испытания и ввода в эксплуатацию на игрового (с элементами спортивного) оборудования на игровом участке группы №11 МАДОУ №37

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия по охране труда в составе: председателя – заместителя заведующего по АХР Задорожко Е.Г., председателя ППО Синельниковой А.Ю, инструктора по физической культуре Щербаковой С.А., воспитателя – Асоян Н.П., учителя-логопеда Кучеренко С.И., присутствовали и составили настоящий акт о том, что проведено испытание игрового (с элементами спортивного) оборудования на игровом участке группы №11:

1. Карусель «Шапито» (металлическая с элементами из влагостойкой фанеры): основание вкопано в землю и забетонировано. Проверено под нагрузкой 180 кг (3 взрослых человека весом 50 кг, 70 кг, 60 кг)
2. Домик-беседка (из дерева и влагостойкой фанеры): проведено испытание под нагрузкой 280 кг (4 взрослых человека весом 80 кг и 90 кг, 50 кг и 60 кг). Нарушений конструкции не обнаружено.
3. Спортивно-игровой комплекс «Рыбка» (металлический с деревянными элементами): основание вкопано в землю и забетонировано. Проведено испытание всех составных частей комплекса под нагрузкой 180 кг (3 взрослых человека весом 50 кг, 70 кг, 60 кг)). Нарушений конструкции не обнаружено.
4. Песочница: проведено испытание под нагрузкой 100 кг (2 взрослых человека весом 50 кг). Нарушений конструкции не обнаружено.
5. Домик с часами (из влагостойкой фанеры с металлическими элементами): проведено испытание под нагрузкой 280 кг (4 взрослых человека весом 80 кг и 90 кг, 50 кг и 60 кг). Нарушений конструкции не обнаружено.
6. Кораблик (деревянный): проведено испытание всех составных частей метеоплощадки под нагрузкой 110 кг (2 взрослых человека весом 50 кг и 60 кг). Нарушений конструкции не обнаружено.
7. Спортивный комплекс «Горка» (из фанеры березовой марки ФСФ, металлоконструкция): основание вкопано в землю и забетонировано. Проведено испытание всех составных частей комплекса под нагрузкой 180 кг (3 взрослых человека весом 50 кг, 70 кг, 60 кг)). Нарушений конструкции не обнаружено.

По результатам испытания оборудования выявлено: после снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепежи надежно закреплены, не имеют в узлах и в сочленениях люфтов, качаний, прогибов, детали крепления надежно закреплены. Все игровое (с элементами спортивного) оборудование находится в исправном состоянии. Использование игрового (с элементами спортивного) оборудования на игровом участке разрешается.

Выводы: вышеперечисленное игровое (с элементами спортивного) оборудование на игровом участке №11 МАДОУ №37 допускается для ввода в эксплуатацию с 01.09.2023 г. по 30.08.2024 г.

Председатель:



Задорожко Е.Г.
Синельникова А.Ю.
Щербакова С.А.
Асоян Н.П.
Кучеренко С.И.

Члены комиссии:

