

УТВЕРЖДЕНО
Заведующий МАДОУ №37

А.Г. Сурс

Спицына Е.А.

Приказ МАДОУ №37 от 31.08.2023 г. № 285-Оc

АКТ

испытания и ввода в эксплуатацию на игрового (с элементами спортивного) оборудования на игровом участке группы №3 МАДОУ №37

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия по охране труда в составе: председателя – заместителя заведующего по АХР Задорожко Е.Г., председателя ППО Синельниковой А.Ю, инструктора по физической культуре Щербаковой С.А., воспитателя – Асоян Н.П., учителя-логопеда Кучеренко С.И., присутствовали и составили настоящий акт о том, что проведено испытание игрового (с элементами спортивного) оборудования на игровом участке группы №3:

1. Метеоплощадка (из влагостойкой фанеры с металлическими элементами): проведено испытание всех составных частей метеоплощадки под нагрузкой 110 кг (2 взрослых человека весом 50 кг и 60 кг). Нарушений конструкции не обнаружено.
2. Домик с часами (из влагостойкой фанеры с металлическими элементами): , проведено испытание под нагрузкой 280 кг (4 взрослых человека весом 80 кг и 90 кг, 50 кг и 60 кг). Нарушений конструкции не обнаружено.
3. Игровой модуль «Автобус – Летний» (из влагостойкой фанеры на металлическом каркасе): проведено испытание всех составных частей комплекса под нагрузкой 170 кг (3 взрослых человека весом 80 кг, 60 кг и 60 кг). Нарушений конструкции не обнаружено.
4. Домик-беседка (из дерева и влагостойкой фанеры): проведено испытание под нагрузкой 280 кг (4 взрослых человека весом 80 кг и 90 кг, 50 кг и 60 кг). Нарушений конструкции не обнаружено.
5. Песочница: проведено испытание под нагрузкой 100 кг (2 взрослых человека весом 50 кг). Нарушений конструкции не обнаружено.
6. Грибок (металлический): основание вкопано в землю и забетонировано. Проводилось испытание под нагрузкой 130 кг (2 человека весом 70 кг и 60 кг) угол отклонения не обнаружен, отклонений не наблюдалось, нарушений конструкции не обнаружено.

По результатам испытания оборудования выявлено: после снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепежи надежно закреплены, не имеют в узлах и в сочленениях люфтов, качаний, прогибов, детали крепления надежно закреплены. Все игровое (с элементами спортивного) оборудование

находится в исправном состоянии. Использование игрового (с элементами спортивного) оборудование на игровом участке разрешается.


Выводы: вышеперечисленное игровое (с элементами спортивного) оборудование на игровом участке №3 МАДОУ №37 допускается для ввода в эксплуатацию с 01.09.2023 г. по 30.08.2024 г.

Председатель:

Члены комиссии:



Задорожно Е.Г.



Синельникова А.Ю.



Щербакова С.А.



Асяян Н.П.



Кучеренко С.И.