

УТВЕРЖДЕНО
Заведующий МАДОУ №37

Суспицяна Е.А.

Приказ МАДОУ №37 от 31.08.2023 г. № 285-OC

АКТ

испытания и ввода в эксплуатацию спортивного оборудования на открытой спортивной площадке МАДОУ №37

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия по охране труда в составе: председателя – заместителя заведующего по АХР Задорожко Е.Г., председателя ППО Синельниковой А.Ю, инструктора по физической культуре Щербаковой С.А., воспитателя – Асоян Н.П., учителя-логопеда Кучеренко С.И., присутствовали и составили настоящий акт о том, что проведено испытание спортивного оборудования на открытой спортивной площадке:

1. Спортивный элемент (бревно) (1 шт) (деревянный): под действием груза 135 кг (2 взрослых человека весом 70 кг и 65 кг), установленного к середине бревна. Остаточных деформаций и трещин не обнаружено.
2. Ворота футбольные (2 шт) (металлические): вкопаны в землю, закреплены надежно, устойчивы к опрокидыванию. На середину перекладины был подвешен груз 110 кг (2 взрослых человека весом 50 кг и 60 кг).
3. Рукоход (1 шт) (металлический): основания вкопаны в землю и забетонированы. Каждая перекладина находилась под действием нагрузкой 75 кг (1 взрослый человек).
4. Лиана малая (2 шт.), лиана (1 шт), лиана большая (1 шт.) (металлическая): основания вкопаны в землю и забетонированы. Проводилось испытание каждой лианы под нагрузкой 110 кг (2 взрослых человека весом 50 кг и 60 кг).
5. Турник разноуровневый (тройной) (1 шт) (металлический): основания вкопаны в землю и забетонированы. Проводилось испытание каждой лианы под нагрузкой 200 кг (3 взрослых человека весом 50 кг, 60 кг, 90 кг).
6. Один турник, две шведские стенки (1 шт) (металлический): основания вкопаны в землю и забетонированы. Проводилось испытание каждой лианы под нагрузкой 200 кг (3 взрослых человека весом 50 кг, 60 кг, 90 кг).
7. Качалка Тип-3 (1 шт) (металлическая): основание вкопано в землю и забетонировано. Проводилось испытание каждой лианы под нагрузкой 110 кг (2 взрослых человека весом 50 кг и 60 кг).
8. Стенка для метания мяча «Полосы» (1 шт) (деревянная): основание вкопано в землю и забетонировано. Проводилось испытания мячами весом 200-400 гр, угол отклонения не обнаружен, отклонений не наблюдалось.

9. «Детский игровой комплекс» (1 шт) (металлический с деревянными элементами): основание вкопано в землю и забетонировано. Проведено испытание всех составных частей комплекса под нагрузкой 110 кг (2 взрослых человека весом 50 кг и 60 кг). Нарушений конструкции не обнаружено.
10. Детский спортивный комплекс (1 шт) (металлический с деревянными элементами): основание вкопано в землю и забетонировано. Проведено испытание всех составных частей комплекса под нагрузкой 110 кг (2 взрослых человека весом 50 кг и 60 кг). Нарушений конструкции не обнаружено.

По результатам испытания спортивного оборудования выявлено: после снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепежи надежно закреплены, гимнастические снаряды не имеют в узлах и в сочленениях люфтов, качаний, прогибов, детали крепления надежно закреплены. Состояния крепления футбольных ворот, щита и вышеперечисленного спортивного оборудования соответствует нормам. Все спортивное и игровое оборудование находится в исправном состоянии. Занятия на открытой спортивной площадке разрешается.



Выводы: вышеперечисленное спортивное оборудование на открытой спортивной площадке МАДОУ №37 допускается для ввода в эксплуатацию с 01.09.2023 г. по 30.08.2024 г.

Председатель:



Задорожнo Е.Г.

Члены комиссии:

Синельникова А.Ю.



Щербакова С.А.



Асян Н.П.

Кучеренко С.И.